

Для обмера деталей необходимо приобрести навыки в пользовании измерительными инструментами. При обмере деталей приходится измерять: 1) диаметральные размеры, 2) толщины, 3) расстояния между отверстиями, 4) криволинейные контуры.

1. [Измерительные инструменты](#)
2. [Примеры обмера деталей](#)
3. [Нанесение размеров на чертежах](#)